

Übersicht der Termine 2010

Lean Six Sigma	Yellow Belt			Green Belt			Black Belt		
	Start	Ende	Dauer	Start	Ende	Dauer	Start	Ende	Dauer
Kassel	24.02.10	01.03.10	5 Tage	24.02.10	06.03.10	10 Tage	22.02.10	16.03.10	19 Tage
Heilbronn	24.02.10	01.03.10	5 Tage	24.02.10	06.03.10	10 Tage	22.02.10	16.03.10	19 Tage
Friedrichshafen	25.03.10	31.03.10	5 Tage	25.03.10	09.03.10	10 Tage	23.03.10	20.04.10	19 Tage
Berlin	14.04.10	19.04.10	5 Tage	14.04.10	24.04.10	10 Tage	12.04.10	04.05.10	19 Tage
Wuppertal	05.05.10	10.05.10	5 Tage	05.05.10	17.05.10	10 Tage	03.05.10	26.05.10	19 Tage
Kassel	31.05.10	07.06.10	5 Tage	31.05.10	12.06.10	10 Tage	28.05.10	22.06.10	19 Tage

Quality	Q-Praktiker (QMB)			Q-Experte (Q-Manager)			Q-Champion (Q-Auditor)		
	Start	Ende	Dauer	Start	Ende	Dauer	Start	Ende	Dauer
Kassel	01.03.10	09.03.10	8 Tage	10.03.10	16.03.10	6 Tage	17.03.10	22.03.10	5 Tage
Heilbronn	22.03.10	30.03.10	8 Tage	31.03.10	09.04.10	6 Tage	12.04.10	19.04.10	5 Tage
Friedrichshafen	19.04.10	28.04.10	8 Tage	29.04.10	06.05.10	6 Tage	07.05.10	17.05.10	5 Tage
Berlin	17.05.10	27.05.10	8 Tage	28.05.10	07.06.10	6 Tage	08.06.10	14.06.10	5 Tage
Wuppertal	21.06.10	29.06.10	8 Tage	30.06.10	06.07.10	6 Tage	07.07.10	12.07.10	5 Tage
Kassel	12.07.10	20.07.10	8 Tage	21.07.10	27.07.10	6 Tage	28.07.10	02.08.10	5 Tage

Prüf- Messtechnik	Fachkraft Prüf- Messtechnik				
	Start	Ende	Dauer		
Kassel					
Heilbronn	22.02.10	05.03.10	12 Tage		
Friedrichshafen	15.03.10	26.03.10	12 Tage		
Berlin	12.04.10	23.04.10	12 Tage		
Wuppertal	17.05.10	01.06.10	12 Tage		
Kassel	12.07.10	20.07.10	12 Tage		

Kundenberatung Verkauf	Certified Expert				
	Start	Ende	Dauer		
Kassel					
Heilbronn	14.05.10	20.05.10	7 Tage		
Friedrichshafen	25.03.10	31.03.10	7 Tage		
Berlin	14.04.10	20.04.10	7 Tage		
Wuppertal	05.05.10	11.05.10	7 Tage		
Kassel			7 Tage		